

# Separátor QV 5110

Pastovitý separátor na voskové bázi obsahující rozpouštědla pro všeobecnou stavbu modelů (nahrazuje separátor QV 10).

## Aplikace / zpracování

Separátor nanášet štětcem nebo hadříkem v tenké vrstvě na povrch formy. Jakmile separátor zaschne (zhruba po 30 minutách), vyleštíte formu měkkým hadříkem. (Skládování a aplikace při normální pokojové teplotě, t.j. 18-25°C).

## Vlastnosti

Hustota při 25°C	g/cm <sup>3</sup>	0,8
Bod vzplanutí (DIN 51755)	°C	> 24
Vzhled (při 18-25°C)		bezbarvá pasta

## Bezpečnostní opatření při aplikaci

### Pozor!

Produkty firmy Ciba Specialty Chemicals mohou být obecně používány bez nebezpečí za předpokladu, že budou dodržena bezpečnostní opatření obvyklá pro práci s chemikáliemi. Netvrzené materiály nesmí přijít do styku s potravinami. Kvůli možným alergickým reakcím je nutné používat nepropustné gumové nebo umělohmotné rukavice a ochranné brýle. Po každém pracovním chodu musí být ruce důkladně umyty teplou vodou a mýdlem. Nesmějí být používána rozpouštědla. Následně pokožku osušte papírovými ubrousky na jedno použití - nepoužívejte textilní ručníky. Doporučujeme zajistit odpovídající odvětrávání pracovního prostoru. Tato bezpečnostní opatření jsou podrobněji popsána v publikaci firmy Ciba Specialty Chemicals č. 24264/3 „Hygienická bezpečnostní opatření pro práci s umělohmotnými produkty firmy Ciba Specialty Chemicals“ a v technických listech jednotlivých produktů firmy Ciba Specialty Chemicals, popisujících bezpečnost práce. Na požádání Vám tyto publikace rádi zašleme.